Guía de actualización del Firmware del receptor AV 2020

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor AV 2020.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor AV 2020 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo	→ Versiones actualizadas
KW-M56BT, KW-M560BT (América del Norte)	APP: 210206 o anterior MCU: 210521_1 A o 210521_1 B	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 210521_1A o 210521_1B
	APP: 220124 MCU: 221207_1 E o anterior	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 240525_1E
KW-M560BT (Europa)	APP: 210206 o anterior MCU: 210521_1 A o 210521_1 B	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 210521_1A o 210521_1B
	APP: 220124 MCU: 221207_1 E o anterior	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 240606_1E
KW-M560BT (Asia, Oceanía)	APP: 210206 o anterior MCU: 210521_1 A o 210521_1 B	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 210521_1A o 210521_1B
	APP: 220124 o anterior MCU: 220121_1 E	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 221207_1E
KW-M565DBT	APP: 210206 o anterior MCU: 210521_1 A o 210521_1 B	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 210521_1A o 210521_1B
	APP: 220124 MCU: 221207_1 E o anterior	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 240606_1E
KW-V660BT, KW-V66BT	APP: 210309 o anterior MCU: 210521_1 A o 210521_1 B	→ APP: 220122-V1.6.*.**** MCU: 210521_1A o 210521_1B
	APP: 220122 MCU: 221207_1 E o anterior	→ APP: 220122-V1.6.*.**** MCU: 240525_1E



 Consulte la sección "Comprobación de la versión del firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

Flujo de trabajo

- Paso 1. Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Paso 2. Actualice el firmware. (Tardará unos 5 minutos.)
- Paso 3. Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

- 1. Descargue las actualizaciones desde el sitio web.
- 2. Descomprima el archivo descargado.
- 3. Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.



Precaución

 Para llevar a cabo la actualización, utilice un dispositivo de memoria USB con las especificaciones que figuran a continuación. No es posible llevar a cabo la actualización en dispositivos de memoria USB con especificaciones diferentes.

Estándar USB: USB 2.0 Capacidad: De 8 GB a 32 GB Sistema de archivos: FAT 32



- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carneta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Comprobación de la versión del firmware

1. Pulse el botón <FNC>.



- 2. Toque [
- 3. Toque [Special].
- 4. Toque [Software Information].
- 5. Verifique la versión.



Actualización del programa

- Conecte la memoria USB.
 Aparece el mensaje de confirmación.
- 2. Toque [Yes]



3. Toque [ARM Update] para iniciar la actualización. (Tardará unos 2 minutos.)



Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni apague la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- 4. Reinicio del sistema.
- Retire la memoria USB. Conecte de nuevo la memoria USB. Aparece el mensaje de confirmación.
- 6. Toque [Yes]
- 7. Toque [MCU Update] para iniciar la actualización. (Tardará unos 3 minutos.)



- 8. Una vez se visualice la pantalla "MCU Update success!".
- 9. Reinicio del sistema. Retire la memoria USB.
- 10. Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Comprobación de la versión del firmware".

Precauciones

- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- No apague el motor ni el receptor de Navegación/Multimedia durante la actualización. La actualización no puede realizarse correctamente y el receptor de Navegación/Multimedia podría quedar inutilizable.